

Le Brassus VD, 2 juillet 2025

RECOMMANDE

Commune de Romainmôtier
Boursier communal
Place du Bourg 7,
1323 Romainmôtier

Rapport police du feu

Concerne : Immeuble n°559/ N°EGID :819'364

Tour de Torture de Romainmôtier
Passage de la Tour de la Torture 1 , 1323
Romainmôtier
Commune : Romainmôtier-Envy

Client / propriétaire / locataire

Commune de RomainmôtierBoursier
communal
Place du Bourg 7, 1323 Romainmôtier

Lors du dernier ramonage ou du contrôle des installations thermiques du bâtiment cité ci-dessus, en date du 27.06.2025, le(s) point(s) suivant(s) ne sont pas conformes aux directives légales en matière de police du feu:

Installation n°559:Cheminée mazout à air pulsé

Appareil : Cheminée

Type de conduit de fumée :Maçonné

Emplacement : salle de bain

Point(s) non conforme(s) :

Fixation des tuyaux : Les tuyaux de raccordement ne sont pas fixés solidement.

Les tuyaux de raccordement doivent être solidement fixés. Si nécessaire, des colliers de fixation doivent être utilisés.


Goudron : Le conduit de fumée est goudronné et présente un risque d'inflammation.

Veuillez utiliser du bois bien sec (minimum 2 ans de séchage) en bûches et non en rondins et à ne pas fermer les tirages pendant l'utilisation.

L'installation non conforme ne doit pas être utilisée jusqu'à sa mise en conformité

Nous vous remercions pour le suivi de ce rapport et restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous adressons nos meilleures salutations.

Christian Joseph
Maître ramoneur



Copie : Commune de Romainmôtier-Envy, Pl. du Bourg 7, 1323 Romainmôtier-Envy, commune@romainmotier.ch
ECA service des sinistres
ECA contrôle du ramonage.
Monsieur Nicolet Didier, Pl. de la Tour de la Torture 1, 1323 Romainmôtier-Envy